



Na foto percebemos, em amarelo, o lava-rápido na rua Caramuru, uso não apropriado para o local. Foto: Arquivo pessoal



Perfil da Rua Caramuru em frente à Prefeitura Municipal. Foto: Arquivo pessoal



Vista da Rua Caramuru em frente ao Lava-rápido. Percebe-se a existência de pouco comércio na área e Hotéis antigos. Foto: Arquivo pessoal



Praça conformada pelo cruzamento das ruas Tamoio e Caramuru. Foto: Arquivo pessoal



Praça da Prefeitura. Foto: Arquivo pessoal

