

Catálogo do Acampamento Arbat (Iraque)

1. Emergência

Desde 2011, a guerra civil na Síria fez com que milhares de sírios fugissem de seu país para escapar da violência.

2. Localização

O acampamento Arbat está localizado em Sulaymaniyah, Iraque, a cerca de 25km da cidade de Sulaymaniyah.




Figura 1 : Localização do acampamento. Fonte: UNHCR (2018).

3. Data de implantação

A implementação do acampamento ocorreu em 25 de agosto de 2013. Segundo informações do portal ÉSTA (2023), o acampamento foi fechado, em 2023, por decisão do governo iraquiano. Todos os campos de refugiados no país seriam

fechados em até um ano e, em troca, cada família receberia 5 milhões de dinares. Os refugiados em Arbat foram para a cidade de Sulaymaniyah.

4. Total de pessoas afetadas

Em 2018, o total de pessoas afetadas era de 8.772.

5. Administração

A gestão dos acampamentos é feita pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (UNHCR, sigla em inglês), em parceria com o governo do Quênia e o Departamento de Assuntos de Refugiados do Quênia.

6. Estrutura do acampamento

6.1. Área

Segundo relatório da UNHCR (2018) a área do acampamento é de 449,155m².

6.2. Expansão

Não foram obtidas informações.

6.3. Layout do acampamento

O acampamento é dividido em 8 quadras com blocos de abrigos, e ao redor dos abrigos há outros tipos de construções.



Figura 2: Visão geral da seção do Campo de Refugiados de Arbat. Fonte: ANWAR (2019).



Layout Prepared by UNHCR Erbil Technical Unit:
Luay Ghasan, alalousi@unhcr.org



Figura 3: Layout do acampamento Arbat. Fonte: Atualizado em GHASAN/UNHCR (2018).

Em cada bloco há 16 abrigos com latrinas e banheiros próprios ao lado de fora, enquanto as cozinhas são centralizadas.




Figura 4: Layout do bloco em Arbat. Fonte: UNHCR (2021).

7. Recepção e triagem

7.1. Descrição

De modo geral, os acampamentos administrados pela UNHCR ([20–]), seguem um mesmo padrão: ao chegarem no acampamento, os refugiados são registrados pela UNHCR e, em seguida, são distribuídos cartões de racionamento.

7.2. Quantidade

1 centro de recepção.

7.3. Área

Não foram obtidas informações.

7.4. Dimensões

Não foram obtidas informações.

7.5. Sistema Construtivo

Não foram obtidas informações.

7.6. Posição no acampamento

Na entrada do acampamento, ao lado direito.

7.7. Relação com o entorno

Não foram obtidas informações.

8. Espaço administrativo

8.1. Descrição

No acampamento havia instalações de atividades administrativas.

8.2. Quantidade

1 espaço administrativo.

8.3. Área

Não foram obtidas informações.

8.4. Dimensões

Não foram obtidas informações.

8.5. Sistema Construtivo

Não foram obtidas informações.

8.6. Posição no acampamento

A frente do acampamento.

9. Armazenagem e depósito de mercadorias

9.1. Descrição

Haviam centros de distribuição de insumos.

9.2. Quantidade

2 centros de distribuição.

9.3. Área

Não foram obtidas informações.

9.4. Dimensões

Não foram obtidas informações.

9.5. Sistema Construtivo

Não foram obtidas informações.

9.6. Posição no acampamento

Os centros de distribuição ficavam localizados na entrada do acampamento, ao lado esquerdo.

9.7. Funcionamento

Não foram obtidas informações.

10. Espaço para atendimento psicossocial e de saúde

10.1. Descrição

Havia atendimento psicossocial e de saúde no acampamento.

10.2. Quantidade

1 clínica.

10.3. Área

Não foram obtidas informações.

10.4. Dimensões

Não foram obtidas informações.

10.5. Sistema Construtivo

Não foram obtidas informações.

10.6. Posição no acampamento

Ficava afastada da entrada, ao lado direito do acampamento.

10.7. Princípios Vigilância Sanitária

Não foram obtidas informações.

10.8. Demanda

Não foram obtidas informações.

11. Espaço educacional

11.1. Descrição

Havia escolas para crianças e jovens.

11.2. Quantidade

2 creches, 1 escola primária e 2 escolas secundárias.

11.3. Área

Não foram obtidas informações.

11.4. Dimensões

Não foram obtidas informações.

11.5. Sistema Construtivo

Não foram obtidas informações.

11.6. Posição no acampamento

Os espaços educacionais ficavam espalhados pelo acampamento.

12. Espaço de recreação

12.1. Descrição

Havia espaços para as crianças brincarem e realizarem atividades como a pintura.



Figuras 5 e 6: Espaço de Recreação e centro de proteção a criança em Arbat. Fonte: STEP UK ([20--]).

12.2. Quantidade

1 espaço criança e 1 espaço jovem.

12.3. Área

Não foram obtidas informações.

12.4. Dimensões

Não foram obtidas informações.

12.5. Sistema Construtivo

Estrutura com fechamento em painéis, cuja a composição não foi possível identificar.

12.6. Posição no acampamento

Os espaços de recreação estão um ao lado do outro.



Figura 7: Brincadeiras em Arbat. Fonte: JIYAN FOUNDATION (2016).

13. Áreas comunitária

13.1. Descrição

Havia áreas comunitárias no acampamento onde os refugiados poderiam interagir e praticar exercícios/esportes.

13.2. Quantidade

1 centro cultural e social e 2 centros multiesportivos.

13.3. Área

Não foram obtidas informações.

13.4. Dimensões

Não foram obtidas informações.

13.5. Sistema Construtivo

Não foram obtidas informações.

13.6. Posição no acampamento

As áreas comunitárias eram espalhadas pelo acampamento.

13.7. Importância

Não foram obtidas informações.

14. Cozinha

14.1. Descrição

No acampamento os refugiados tinham suas próprias cozinhas nos abrigos individuais, ou seja, cada abrigo tinha a sua.

14.2. Quantidade

1984 cozinhas individuais.

14.3. Área

Não foram obtidas informações.

14.4. Dimensões

Não foram obtidas informações.

14.5. Sistema Construtivo

Não foram obtidas informações.

14.6. Posição no acampamento

Não foram obtidas informações.

14.7. Demanda

Não foram obtidas informações.

15. Recepção, estoque e distribuição de itens alimentícios

15.1. Descrição

Havia centro de distribuição de comida no acampamento, onde a UNHCR não só distribuía alimentos, mas também entregava e-vouchers (SCOPECARDS)¹ mensalmente.

15.2. Quantidade

1 centro de distribuição de alimentos.

15.3. Área

Não foram obtidas informações.

15.4. Sistema Construtivo

Não foram obtidas informações.

15.5. Dimensões

¹ SCOPERCARDS são cartões que possuem valor em dinheiro que pode ser resgatado em diferentes lojas e também são utilizados para apoiar uma série de programas do WFP (UNHCR, s.d.).

Não foram obtidas informações.

15.6. Posição no acampamento

Não foram obtidas informações.

15.7. Funcionamento

Não foram obtidas informações.

16. Refeitório

16.1. Descrição

Não foram obtidas informações.

16.2. Quantidade

Não foram obtidas informações.

16.3. Área

Não foram obtidas informações.

16.4. Dimensões

Não foram obtidas informações.

16.5. Sistema Construtivo

Não foram obtidas informações.

16.6. Posição no acampamento

Não foram obtidas informações.

16.7. Demanda

Não foram obtidas informações.

17. Lavanderia

17.1. Descrição

O acampamento contava com áreas de serviço grátis.

17.2. Quantidade

Não foram obtidas informações.

17.3. Área

Não foram obtidas informações.

17.4. Dimensões

Não foram obtidas informações.

17.5. Sistema Construtivo

Não foram obtidas informações.

17.6. Posição no acampamento

As áreas de serviços eram espalhadas pelo acampamento.

17.7. Demanda

Não foram obtidas informações.

18. Outras possíveis estruturas

18.1. Lojas

O acampamento possui lojas privadas que aceitavam o e-vouchers ou dinheiro.

19. Serviços básicos do acampamento e acessos

19.1. Acesso ao local

19.1.1. Vias de acesso (estado de conservação)

As vias que levam ao acampamento são de chão batido.



Figura 8: Vias em Arbat. Fonte: THE NEW HUMANITARIAN (2014).

19.1.2. Entradas

Não foram obtidas informações.

19.2. Esgoto sanitário

No acampamento, havia 17 fossas sépticas responsáveis pelo tratamento primário de esgoto doméstico.

19.3. Energia

O acampamento possuía eletricidade, era possível notar postes com fios elétricos por todo o acampamento, os quais forneciam energia aos abrigos e estruturas do acampamento.

19.4. Resíduos sólidos

Não foram obtidas informações.

19.5. Água

Havia tanques de água que eram responsáveis pelo armazenamento da água que chegava até os abrigos, segundo a UNHCR (2018) estavam disponíveis até 100 L (litros) de água por dia e por pessoa, para cozinhar, tomar banho e atender outras necessidades.

19.6. Proteção contra incêndio

No interior do acampamento, havia uma estrutura da Brigada de Bombeiros.

19.7. Drenagem

Não foram obtidas informações.

19.8. Latrinas

19.8.1. Tipo

Todos os refugiados tinham acesso a latrinas individuais que ficavam nos abrigos individuais.

19.8.2. Quantidade de latrinas

1984 latrinas.

19.8.3. Demanda

Não foram obtidas informações.

19.8.4. Divisão por Gênero

Não foram obtidas informações.

19.8.5. Acessibilidade

Não foram obtidas informações.

19.8.6. Segurança

Não foram obtidas informações.

19.8.7. Conservação

Não foram obtidas informações.

19.9. Lavatórios

19.9.1. Quantidade

Não foram obtidas informações.

19.9.2. Demanda

Não foram obtidas informações.

19.9.3. Conservação

Não foram obtidas informações.

19.10. Chuveiros

19.10.1. Quantidade de Chuveiros

Cada abrigo individual possuía um chuveiro conectado ao sistema de água.

19.10.2. Demanda

Não foram obtidas informações.

19.10.3. Divisão por Gênero

Não foram obtidas informações.

19.10.4. Acessibilidade

Não foram obtidas informações.

19.10.5. Segurança

Não foram obtidas informações.

19.10.6. Conservação

Não foram obtidas informações.

20. Custo

Não foram obtidas informações.

21. Estrutura dos abrigos individuais

21.1. Tipo

As paredes dos abrigos eram feitas de blocos de concreto com 2,5 metros de altura, com laje de concreto e telhado de telha sanduíche, além de um muro de 66 centímetros. Todos os abrigos tinham cozinhas, latrina e chuveiro.



Figura 9: Abrigos em Arbat. Fonte: GLOBAL GIVING (s.d.).

21.2. Área

Não foram obtidas informações.

21.3. Dimensões

Não foram obtidas informações.

21.4. Quantidade

Não foram obtidas informações.

22. Segurança

22.1. Segurança do acampamento

22.1.1. Área de risco

Não foram obtidas informações.

22.1.2. Entorno

O entorno do acampamento era cercado por cercas de arame.

22.1.3. Iluminação

22.1.3.1. Solução adotada

Não foram obtidas informações.

22.1.3.2. Demanda

Não foram obtidas informações.

22.1.4. Saídas

Não foram obtidas informações.

22.2. Segurança dos residentes

22.2.1. Controle de pessoas

Havia um controle de acesso no acampamento, apenas pessoas com identificação poderiam entrar. Um posto policial ou de segurança ficava na entrada do acampamento para realizar esse controle.

22.2.2. Conflitos

Não foram obtidas informações.

22.2.3. Questões de gênero e idade

Não foram obtidas informações.

22.3. Outras questões de segurança

Não foram obtidas informações.

23. Adaptação cultural e acessibilidade

23.1. Estratégias para adaptação à cultura local ou medidas de equidade social

Não foram obtidas informações.

23.2. Projetos de equidade social e desenvolvimento sócio-econômico

Não foram obtidas informações.

23.3. Acessibilidade Universal

Não foram obtidas informações.

24. Meio ambiente e sustentabilidade

24.1. Conforto ambiental

24.1.1. Conforto térmico

Durante o inverno, os refugiados recebiam um kit de aquecimento que incluía querosene.

24.1.2. Ventilação natural

Não foram obtidas informações.

24.1.3. Iluminação natural

Não foram obtidas informações.

24.1.4. Proteção a população desabrigada

Não foram obtidas informações.

24.2. Impactos no meio ambiente

Não foram obtidas informações.

24.3. Soluções sustentáveis

O acampamento possuía estufas e hortas.



Figura 10: Criança na horta de Arbat. Fonte: UNITED DESIGNERS INTERNATIONAL ([20--]).

25. Publicações

ANWAR, Rushdi. "The Patterns of Displacement". From "I AM NOT FROM EAST OR WEST... MY PLACE IS PLACELESS" Series. **The Journal of Public Space**, v. 4, n. 3, p. 117-128, 2019. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/340146629_The_Patterns_of_Displacement_From_I_AM_NOT_FROM_EAST_OR_WEST_MY_PLACE_IS_PLACELESS_Series. Acesso em: 20 abr. 2024.

ÉSTA. **Arbat camp was closed after the whole family returned to their hometown.** 2023. Disponível em: <https://esta.krd/en/283034/>. Acesso em: 15 mar. 2024.

GLOBAL GIVING. **Arbat Brighter Future**. [20--]. Disponível em:
<https://www.globalgiving.org/projects/abat-brighter-future/>. Acesso em: 20 de abril de 2024.

JIYAN FOUNDATION FOR HUMAN RIGHTS. **Art therapy: Arbat refugee camp**
Disponível em: <https://www.flickr.com/photos/jiyanfoundation/27588563226/>. 2016. Acesso em: 20 abr. 2024.

STEP UK. **Arbat Refugee Camp**. [20--]. Disponível em:
<https://step-uk.org/uk/projects/arc.php>. Acesso em: 20 abr. 2024.

THE NEW HUMANITARIAN. **Image Library**. 2014. Disponível em:
<https://www.thenewhumanitarian.org/photo/201411051146480447/abat-refugee-camp-has-space-almost-7000-residents-majority-whom-are-syrian>. Acesso em: 20 abr. 2024.

UNHCR - UN Refugee Agency. **Arbat Camp profile, Syrian Refugees, Sulaymaniyah, Iraq**. 2018. Disponível em:
<https://reliefweb.int/report/iraq/abat-camp-profile-syrian-refugees-sulaymaniyah-iraq>. Acesso em: 08 abr. 2024.

UNHCR - UN Refugee Agency. **Iraq - Al-Sulaymaniyah - Arbat IDP Camp, General Infrastructure - Updated 11-Jul-2021**. 2021. Disponível em:
<https://reliefweb.int/map/iraq/iraq-al-sulaymaniyah-abat-idp-camp-general-infrastructure-updated-11-jul-2021>. Acesso em: 20 abr. 2024.

UNHCR - UN Refugee Agency. **Planning and Preparing Registration and Identity Management Systems**. [20--]. Disponível em:
<https://www.unhcr.org/registration-guidance/chapter3/registration-tools/>. Acesso em: 23 abr. 2023.

UNITED DESIGNERS INTERNATIONAL. **Barika farm, Refugee Camp Arbat - Iraq**. [20--]. Disponível em:
<https://www.uniteddesigners.org/barikafarmrefugeecamparbatiraq>. Acesso em: 20 de abril de 2024.

Elaborado por: Sthefany Munhoz de Faria.

Financiamento CNPQ 2023-2024.

Revisado por: Gabriela Willemann Siviero Maximo

Financiamento: CAPES 2024-2025

Última atualização: 10/04/2024.

Coordenadora: Lisiane Ilha Librelotto.

O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 88887.8400500/2023-00”.

“This study was financed in part by the Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) – Finance Code 88887.8400500/2023-00”.